

泉州市洛江区农业农村和水务局

2023年“双随机、一公开”执法检查结果公示

序号	检查具体事项	检查对象	检查结果
1	种畜禽生产经营活动和种畜禽质量安全监督检查	泉州绿之园农林业开发有限公司	正常
2	饲料、饲料添加剂企业生产经营活动监督检查	泉州市洛江区玉丰饲料有限公司	正常
3	动物防疫监督检查	泉州市洛江鸿发畜牧有限公司	正常
4	生猪屠宰活动监督检查	泉州市洛江区副食品有限公司河市牲畜屠宰场	正常
5	农作物种子质量和生产经营活动监督检查	泉州市洛江区河市农丰农药种籽店	正常
		泉州市洛江区河市农得利农药店	正常
		泉州市洛江农得好农资服务部	正常
6	农药监督检查	泉州洛江新盛农业技术服务部	正常
		泉州洛江马甲农得益农技服务部	正常
		泉州市洛江区马甲新农植保农资商行	正常
7	肥料监督检查	泉州市洛江区河市益农化肥经营部	正常
8	农业机械安全监督检查	泉州市洛江区农其农业机械农民专业合作社	正常
9	农产品质量安全监督检查	泉州市森惠农业综合开发有限公司	正常
		泉州玉丰畜牧有限公司彭殊养殖场	正常
		泉州市洛江鸿发畜牧有限公司	正常
		泉州绿之园农林业开发有限公司	正常
		泉州市洛江区副食品有限公司河市牲畜屠宰场	正常
		泉州联亨生态农业科技有限公司	正常
		泉州市洛江区河市丰田农业果蔬种植场	正常
国营洛江区加锥农场	正常		
10	水工程安全监督检查	福建省水务发展集团洛江水务有限公司	正常
11	取水许可实施情况监督检查	恒源（泉州）渔具有限公司	正常
		泉州岩泉饮品有限公司	正常

12	水土保持监督检查	洛江西环路朋虹街-经九路段市政道路	责令整改：1.未及时开展水土保持监测工作；2.绿化覆土未采取相应防护措施。
		植物育种育苗及工艺品项目（1#楼、2#楼、3#楼）	责令整改：临时排水沟堵塞、水沟盖板破损。
		宏硕机械针织机生产项目	责令整改：1.未及时缴纳水土保持补偿费；2.洗车台被土覆盖。
		经九路（西环路—万虹路）市政工程	责令整改：1.未及时开展水土保持监测工作；2.边坡和临时堆土未采取水保措施。
		华南动力配套及试验工业园项目	责令整改：1.临时堆土未采取防护措施；2.未及时开展水土保持监测。
		洛江区医院项目	责令整改：1.护坡未采取防护措施；2.未及时开展水土保持监测；3.淤泥干化场未采取防护措施。
		和光悦湖1期	责令整改：1.护坡边坡施工进度缓慢，未采取防护措施；2.未及时开展水土保持监测；3.项目现场周边排水沟已被土方堵塞；4.施工场区临时堆土场裸露，未采取相应的拦挡措施。
		洛江区河市消防站	责令整改：1.项目主体工程区临河段未及时苫盖，存在水土流失现象；2.项目疑似超出防治责任范围外，且未采取相应截、排水设施。
		洛江区城乡供水一体化	责令整改：1.马甲第二水厂绿化措施存在部分落实不到位，存在水土流失隐患；2.未及时开展水土保持监测。
13	水产品质量安全监督抽查	泉州市淼鑫水产养殖有限公司	正常